

**А К Т**  
**ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

28 июля 2021 г.  
дата

ГО Верхнее Дуброво  
населенный пункт

Комиссией в составе:

1. Представитель отдела образования:

2. Представитель отдела безопасности :

3. Представитель МО МВД России «Заречный»:

ст. инспектор ПДК Оплдз МО МВД России, Заречный Курс О.В.  
4. Представитель Росгвардии: инспектор ГОС РП Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» капитан полиции Дерябина Н.А.

в присутствии Директора (представителя)

учреждения: директора Калашов А.А.  
(Ф.И.О., занимаемая должность, контактный телефон)

проведено обследование образовательного учреждения:

детский сад "Теремок"  
расположенного по адресу: Свердловская область, п. Верхнее Дуброво, ул. Советская 2А  
(почтовый индекс, адрес)

**В ходе проверки установлено:**

**Краткая характеристика объекта:**

2-х этажное кирпичное здание

Количество учащихся/ персонала 1801 40

время их продолжительности с 8.00 до 17.40 час.

Занимаемая площадь 7375 кв.м

Наличие ограждения территории: в наличии металлическое ограждение

Наличие паспорта безопасности учреждения: выдан высота 1,8  
(паспорт в наличии, в разработке, на согласовании, указать дату утверждения паспорта)

В соответствии с ПП РФ от «02» августа 2019 г. № 1006 объекту (территории) присвоена ( ) категория.

Пожарно-техническое состояние в здании: удовлетворительное

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации:

в наличии/ отсутствует

Система освещения: в наличии/ отсутствует исправна /неисправна

Система видеонаблюдения: внутреннее в количестве камер; наружное в количестве 12 камер, срок хранения информации с камер наблюдения составляет 30 дней.

Система контроля удаленным доступом (турникет, домофон, металлоискатель): в наличии / отсутствует

Гардероб: имеется (бирочная система) /отсутствует

(Ф.И.О., материального ответственного лица, наличие бирочной системы)

Физическая охрана осуществляется (ЧОП/сторож): отсутствует лицо охраны ЕСП  
(вневедомственная, полицейская, сторожевая, ЧОП, ведомственная и др. № договора, дата)

отсутствует  
График работы работников охраны: сутки круглосуточно

Количество работников в смену:

КТС с вышкой в ЦСО ЕСП "Винсон"

**На момент проверки КТС находится (в исправном/ не исправном) состоянии.**

Охранная сигнализация: отсутствует/в наличии

Учреждение находится в непосредственной близости от: жилые дома, магазины и т.д

Ответственный за противопожарную безопасность: Зам. АХЧ ФИО Приказ № от «09» января 2021г.

Ответственный за антитеррористическую безопасность:  
Зам. АХЧ ФИО Приказ № от «09» января 2021г. ст. воспитателя Сидорова Н.А.

**Выявленные недостатки, предложения и сроки их устранения:**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий) необходимо провести следующие мероприятия:

1. Не соблюдаются пропускной и внутрисоборной режим - отражено
2. Режим ограничений не соответствует требованиям ГОСТ Р 574781-2016.
3. Керметавское колледжво имеет вывеску на территории
4. Соответствует требованиям противопожарной безопасности
5. Соответствует требованиям охраны окружающей среды
6. Соответствует требованиям безопасности

С администрацией и обслуживающим персоналом в количестве 3 человек проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений, вручена памятка.

1. Дерыбина Н.А. \_\_\_\_\_
2. Куреев О.В. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Копию акта получил  
директор Колледжа Д.А.



(подпись руководителя, печать учреждения)

" 28 " июля 2021 г.