

АКТ
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта.

пос. Верхнее Дуброво
населенный пункт

«21» 02 2026 г.

Комиссия в составе:

1.Заказчика: завкедующий МАДОУ детский сад «Теремок» Калачева Алена Александровна
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

2.Представителей Сысертского ОВО – филиала «Управления вневедомственной охраны ВНГ РФ по Свердловской области»: Заместитель командира роты (по службе) роты полиции Сысертского ОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» майор полиции Стерхов К.А.
(должность представителя и наименование ПВО ВНГ РФ)

3.Представителя обслуживающей организации:(ООО ЧОО; ЧОП)

(наименование представителя и наименование заказчика)
произвела обследование объекта «Заказчика»: МАДОУ детский сад «Теремок»
(наименование объекта с указанием заказчика)

расположенного по адресу: поселок Верхнее Дуброво, ул. Советская 2А
(адрес объекта, населенный пункт)

оборудованного средствами: КТС с выводом на ЕДДС ГО пос. Верхнее Дуброво
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

(полное наименование подразделения вневедомственной охраны)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Назначение объекта: объект образования

Краткая характеристика объекта: (категория объекта)

Объект находится в черте населенного пункта, внутри многоквартирной застройки. Общая площадь
(Наличие СКУД, протитатарных устройств)

здания составляет 3274,2м², территория 73,13м². На территории объекта имеется одна калитка для прохода людей, одна для въезда на территорию.
(Этажность, материал стен, пола и перекрытий)

Инженерно-техническая укреплённость:

Калитка и ворота на территорию оборудованы СКУД (электромагнитный замок). Основные входы в
(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков,

здание так же оборудованы СКУД (видеодомофоны, электромагнитный замок).
(некапитальных стен, фанелищ, сейфов, витрин)

Оснащённость техническими средствами:

«Рокот-2», «Юпитер 2463», Сигнал-19», ИВЭПР 12/3,5

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

использования ТСО в соответствии с назначением

выполнения норм и правил монтажа соответствие проектной документации(первичного акта обследования) блокировки уязвимых мест

Система оповещения: имеется речевая, голосовая в здании и на территории Учреждения.
(Модель и характеристики)

Система охранного телевидения (видеонаблюдения):

11 видеокамер (0 внутренних, 11 наружных) срок хранения 30 суток.

(Количество, тип, параметры, количество внутренних и наружных камер, накопитель видеoinформации)

Система охранного освещения: имеется, достаточное, на опорах и фасаде здания

модель кол-во, и характеристики фонарей, светильников

Проверка технического состояния средств ТСО:

технические средства охраны, смонтированные на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приемки в эксплуатацию в _____ году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном/не исправном)

Организация физической охраны: инициальной охраны круглосуточно

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта _____ предъявляемым требованиям.
(соответствует, не соответствует)

Технические средства охраны признать нормальными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными, непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности объекта :(в рамках реализации требований ч.1 Рекомендаций Р78.36.053-2017)

1.1 Срок: до _____ 20 ____ г.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности)

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

2.1.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

2.2.

Рекомендации: а) Во исполнение п.п. «д» п. 19 ПП РФ 1006 обеспечить постоянный контроль за работоспособностью инженерно-технических средств охраны б) Во исполнение п.п. «а, г» п. 19 ПП РФ 1006 осуществлять постоянный контроль за обеспечением пропускного и внутриобъектового режима, исключить бесконтрольное пребывание людей на объекте (территории).

Примечание:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключительного договора централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др. акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) отсутствия изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

3. Представители

Сысертского ОВО: Заместитель командира роты (по службе) роты полиции Сысертского ОВО
майор полиции К.А. Стерхов

«Заказчика»:

Обслуживающей организации: